

Уважаемые коллеги!

Наша лаборатория располагает большим парком современного высокотехнологичного измерительного оборудования. Не каждая, даже зарубежная, палеомагнитная лаборатория может похвастаться аналогичной приборной базой, поэтому мы ценим наши возможности и рады делиться ими с коллегами.

Для работы на оборудовании нашей лаборатории установлены следующие правила:

- 1) Перед работой необходимо пройти инструктаж по работе с прибором у ответственного за пользование оборудованием - с.н.с. Геннадия Петровича Маркова, или сотрудника, его замещающего. Инструктаж проводится по каждому прибору отдельно, с отметкой в журнале инструктажа. Инструктаж проводится однократно; в случае длительного (более 6 мес.) перерыва в работе с данным прибором – повторно.
- 2) Заранее до проведения измерений необходимо выбрать время работы и записаться в онлайн-расписание на соответствующий прибор: <http://scheduler.paleomag-ifz.ru/>
Для получения учетной записи в онлайн-расписании просьба связываться с с.н.с. Романом Витальевичем Веселовским по e-mail: ramzesu@ya.ru.
Любой прибор, как правило, не может заниматься одним человеком непрерывно более, чем на 2 дня. Исключения возможны лишь по предварительному согласованию с Геннадием Петровичем Марковым.
Если записавшийся сотрудник не начал работать на приборе в течение часа после установленного в расписании времени начала его работы, его смена аннулируется и может быть занята другим сотрудником.
- 3) Во время работы необходимо записываться в журнал учета работ на приборе. Каждому прибору соответствует свой журнал, который находится непосредственно около прибора.
- 4) Для наших коллег из других лабораторий на время работы на оборудовании будет назначен куратор из сотрудников лаборатории, который будет помогать с измерениями и нести ответственность за пользователя.
- 5) После работы на приборе необходимо приводить рабочее место в порядок:
 - убирать образцы из приборов/держателей;
 - чистить держатели, убирать их на свои места;
 - выключать приборы;
 - выключать подачу воды/газа и т.п.;
 - вытирать пыль и грязь с рабочих поверхностей;
 - убирать образцы с рабочего места в место для хранения;
 - при необходимости, убрать рабочее помещение: вымыть посуду, вынести мусор в случае переполнения мусорных ведер.

Просим Вас соблюдать данный порядок и не нарушать его – тогда наше оборудование будет работать исправно и долго и послужит залогом ваших научных достижений.

Спасибо!